



# HTC Touch Diamond (XV6950) Bluetooth Car Kit Support for Verizon Wireless Subscribers

**Notes:****"Do not Remove"**

1. If you do not see a specific auto manufacture listed for the desired VZW handset, please check with that auto manufacturer for compatibility information.
2. Information regarding Bluetooth(R) capabilities for the cars listed below has been provided by the handset manufacturer, and has not been independently verified by Verizon Wireless.

Device Model # H/W S/W version(s)	Car Manufacturer	Car Model	BT Car Kit OEM	Functionality										Comments	
				BT Connection	RX / TX Audio	SEND / END	Rings	PB Transfer	Batt Meter	RSSI Meter	Roaming Status	Caller ID	Voice Recog		
<b>Embedded OEM Bluetooth Car Kits</b>															
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Acura	TL / RL	JCI	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Audi 2005	A6	Continental (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Audi 2005	A8	Continental (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Audi 2006	A6 A8	Continental (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Audi 2006-2007	A3 A4	Continental (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Chrysler	List Model	JCI	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Land Rover	LR 2	Temik (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Ford	List Model	Microsoft	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ford Sync carkit could not correctly display and switch among the 2 callers during 3-way calling due to WM OS limitation. VZW Marketing approved to defer this issue to the post launch running change.
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	GM	STS navigation	Denso	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Honda	Accord	JCI	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Infiniti 2006-2007	M35 M45	Xanavi (Hitachi)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Land Rover	Range Rover	Nokia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Lexus	List Model	Denso	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Renault 2005-2006	Laguna	Xanavi (Hitachi)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Jaguar 2006-2007	XJ 2007MY and up XK 2007MY and up S-Type 2007MY and up X-Type 2007MY and up	Continental (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Toyota	List Model	Denso	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
<b>If not listed, the OEM should enter additional car manufactures and BT kits they have verified performance against.</b>															
<b>Aftermarket Bluetooth Car Kits</b>															
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	N/A	N/A	Motorola Pro-Install (BTHCK100)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	N/A	N/A	Motorola Car Kit II (HF850)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	N/A	N/A	Motorola ACES Aftermarket (IHF1000)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	N/A	N/A	Nokia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
<b>If not listed, the OEM should enter additional car manufactures and BT kits they have verified performance against.</b>															
	N/A	N/A													

Yes = Supported  
 N/A = Functionality not supported by the Car Kit and/or Device over Bluetooth  
 C/I = Functionality internal to the Car Kit only. Handset functionality is not utilized.  
 Pending = Pending Test Verification