



HTC Touch Pro (XV6850) Bluetooth Car Kit Support for Verizon Wireless Subscribers

**Notes:****"Do not Remove"****1. If you do not see a specific auto manufacture listed for the desired VZW handset, please check with that auto manufacturer for compatibility information.****2. Information regarding Bluetooth(R) capabilities for the cars listed below has been provided by the handset manufacturer, and has not been independently verified by Verizon Wireless.**

Device Model # H/W S/W version(s)	Car Manufacturer	Car Model	BT Car Kit OEM	Functionality										Comments	
				BT Connection	RX / TX Audio	SEND / END	Rings	PB Transfer	Batt Meter	RSSI Meter	Roaming Status	Caller ID	Voice Recog		
Embedded OEM Bluetooth Car Kits															
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Acura	TL / RL	JCI	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Audi 2005	A6	Continental (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Audi 2005	A8	Continental (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Audi 2006	A6 A8	Continental (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Audi 2006-2007	A3 A4	Continental (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Chrysler	List Model	JCI	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Land Rover	LR 2	Temik (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Ford	List Model	Microsoft	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ford Sync carkit could not correctly display and switch among the 2 callers during 3-way calling due to WM OS limitation. VZW Marketing approved to defer this issue to the post launch running change.
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	GM	STS navigation	Denso	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Honda	Accord	JCI	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Infiniti 2006-2007	M35 M45	Xanavi (Hitachi)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Land Rover	Range Rover	Nokia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Lexus	List Model	Denso	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Renault 2005-2006	Laguna	Xanavi (Hitachi)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Jaguar 2006-2007	XJ 2007MY and up XK 2007MY and up S-Type 2007MY and up X-Type 2007MY and up	Continental (HarmanBecker)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	Toyota	List Model	Denso	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
If not listed, the OEM should enter additional car manufactures and BT kits they have verified performance against.															
Aftermarket Bluetooth Car Kits															
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	N/A	N/A	Motorola Pro-Install (BTHCK100)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	N/A	N/A	Motorola Car Kit II (HF850)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	N/A	N/A	Motorola ACES Aftermarket (IHF1000)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
XV 6850 : ROM: 1.01.605.1 Radio: 1.03.03V	N/A	N/A	Nokia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
If not listed, the OEM should enter additional car manufactures and BT kits they have verified performance against.															
	N/A	N/A													

Yes = Supported
N/A = Functionality not supported by the Car Kit and/or Device over Bluetooth
C/I = Functionality internal to the Car Kit only. Handset functionality is not utilized.
Pending = Pending Test Verification